

SL 20805

Il profilo fermavetro per le ante slide presenta una criticità,

se il profilo viene verniciato c'è la possibilità che nel punto evidenziato dalla freccia si depositi troppa vernice, questo impedisce al fermavetro di assumere la posizione corretta quindi non perfettamente in linea con l'anta.

occorre prestare molta attenzione a come viene verniciato eventualmente quella zona va preventivamente protetta da una pellicola da togliere dopo la verniciatura.

l'estruso è ideale invece per l'ossidazione in quanto non crea spessore.

