

ERRATA CORRIGE

In riferimento a :
 CAT. Planet 50TT pag. 66
 CAT. Planet 62TT pag. 74
 CAT. Planet 72HT pag. 64

	<p>ACP 5063/60</p> <p>Cerniera per porta a 3 ali applicazione frontale interasse 60mm, SENZA PIASTRINI DI FISSAGGIO.</p> <p>Pezzi confez. 10</p>		<p>ACP 5063/93</p> <p>Cerniera per porta a 3 ali applicazione frontale interasse 93mm, SENZA PIASTRINI DI FISSAGGIO.</p> <p>Pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 5064/60</p> <p>Cerniera per porta a 2 ali applicazione frontale interasse 60mm, SENZA PIASTRINI DI FISSAGGIO.</p> <p>pezzi confez. 10</p>		<p>ACP 5064/93</p> <p>Cerniera per porta a 2 ali applicazione frontale interasse 93mm, SENZA PIASTRINI DI FISSAGGIO.</p> <p>pezzi confez. 10</p>
	<p>ACP 50112</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale a 2 ali.</p> <p>pezzi confez. 10</p>		<p>ACP 50113</p> <p>Kit fissaggio cerniere applicazione frontale a 3 ali.</p> <p>pezzi confez. 10</p>

In riferimento alle nuove cerniere applicazione frontale occorre specificare che le illustrazioni nei cataloghi rappresentano le cerniere complete di organi di fissaggio. Realmente invece, questi ultimi sono da gestire separatamente come indicato nella tabella sopra coi codici ACP50112 e ACP50113. Questa gestione è riferita alle nuove cerniere della Fapim "Loira +".